MODELIX

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN: SERVO

NOMBRE DE LA TIENDA:	RCSHOP	**FECHA DE RECLAMACIÓN:**	30/11/2022
TELÉFONO DE CONTACTO:	956325874	***Nº DE FACTURA:***	1461
PERSONA DE CONTACTO:	PACO	***FECHA DE FACTURA:***	08/09/2022

REF. PRODUCTO: SRT-BH927S

Nº DE SERIE: W422024 (DEPENDE DEL MODELO APARECE EN EL LATERAL DE LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA O JUSTO EN LA SALIDA DEL CABLE)

GARANTÍA SELLADA: ☑ SI / ☐ NO

CLIENTE QUE FIRMÓ LA GARANTÍA: JOSE LUIS

DÓNDE HA ESTADO MONTADO: SERVO DIRECCIÓN BUGGY 1/8TT MUGEN 8R

HORAS DE USO: 30 MINUTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

FUNCIONABA PERFECTAMENTE HASTA QUE DE GOLPE SE HA PARADO Y YA NO FUNCIONA.

VÍDEO DE FALLO: (Adjuntar, en el email, video del funcionamiento del servo para asi poder ver y evaluar el fallo)

FOTOS DEL SERVO: (Adjuntar una foto distinta por cada una de las partes del servo. Diferentes fotos para la parte superior, inferior, cableado del servo y nº de serie para asi poder evaluar el estado del mismo)

*El cumplimentar este formulario no grantiza que el artículo entre en garantía. Es Modelix o el proveedor quien después de su comprobación, decidirá si el artículo queda cubierto por la garantía.

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ *A rellenar por el departamento técnico* ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

NOTAS DEPARTAMENTO TÉCNICO: